



CASACO P393

NORMAS EUROPEIAS

EN 342:2004 CAT II

Vestuário de proteção contra ambientes frios para temperaturas inferiores a - 5°C

EN 340

Vestuário de protecção – Requisitos gerais
Exame UE de tipo (Módulo B) nº 0072/282/162/04/14/0025/EX04 04 14

DESCRÍÇÃO EPI

- Gola alta em pêlo para protecção máxima do queixo e da nuca
- Fixação para capuz P40
- Fecho frontal com vistas e molas
- Um bolso peito com paleta e mola
- Dois bolsos inferiores acolchoados
- Punhos de malha para ajuste perfeito
- Isolamento térmico e forro
- Mantém na temperatura em ambientes húmidos
- Resistente, respirável, de fácil manutenção

EMBALAGEM

Caixa de cartão

ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV. Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Mantener o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza constantes na etiqueta fixa ao EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.

FICHA TÉCNICA

NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior	Conforme
Resistência evaporativa R_{ET}	36 m ² PA/W
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)	Classe 2
Resistência à penetração da água	X
Isolamento térmico I_{cler}	0,335 m ² K/W (B)

Isolamento térmico	Actividade leveira	Actividade leveira	Actividade moderada	Actividade moderada
I_{cler} m ² K/M	Exposição	Exposição	Exposição	Exposição
0,335	- 3,1 ° C	- 18,1 ° C	- 21,3 ° C	- 36 ° C

COMPOSIÇÃO EPI

- Tecido exterior 100% poliamida 6.6 185 gr/m²
- Forro 100% polyester 62 gr/m²
- Isolamento térmico 100% polyester 220 gr/m²
- Pêlo sintético 100% fibra acrílica 700 gr/m²
- Malha 100% fibra acrílica

Cores

Navy, preto, royal, verde, verde bring, vermelho, laranja, branco, cinza, chino, caramelo, castanho

Tamanhos

XXS – XXXL

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Temperatura máxima de lavagem 40° C (processo normal). Não é permitido o branqueamento. Não secar à máquina. Não passar a ferro. Não limpar a seco.

